



SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA:
P.zza Sebastiano Vetrano, 6
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823340714
Fax. 0823342357
E-mail: info@agservicesrl.it
URL: www.agservicesrl.it

Servizio Ispezione Reti Gas

Codice impianto: Petina	Tipo di gas distribuito: GN
Impianto: Petina	Condizioni meteorologiche: Sereno
Comune: Petina	
Data inizio lavori: 24/11/2021	Data fine lavori: 24/11/2021
<u>Ispezione rete gas automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata: 1.869 m Rete Bassa Pressione verificata: 4.418 m Totale Rete verificata con automezzo: 6.287 m	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas mezzi pedonali</u> Rete Alta/Media Pressione verificata: 0 m Rete Bassa Pressione verificata: 913 m Totale Rete verificata con mezzi pedonali: 913 m	Allegato 2
Totale segnali localizzati: 0	Allegato 3
Strumenti utilizzati per la ricerca: Autoveicolo attrezzato: LGP 800 - s/n 102 01 000113 Strumento portatile: Ex-Tec HS 680 - s/n 06401007047	
Tecnico che ha svolto l'attività: MOTTOLA CARLO	

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
24/11/2021		BP		
24/11/2021	Corso Umberto I	BP		
24/11/2021	Largo Olmo	BP		
24/11/2021	Piazza Umberto I	MP/BP		
24/11/2021	SP125	BP		
24/11/2021	SP247	MP		
24/11/2021	Via Camillo Benso Conte di Cavour	BP		
24/11/2021	Via Dante	BP		
24/11/2021	Via Franco Mansi	BP		
24/11/2021	Via Monteoliveto	BP		
24/11/2021	Via Nuova	BP		
24/11/2021	Via Nuova/Strada Provinciale Petina Sicignan	BP		
24/11/2021	Via Petina Polla	BP		
24/11/2021	Via Roma	BP		

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
24/11/2021		BP		
24/11/2021	Corso Umberto I	BP		
24/11/2021	Via Camillo Benso Conte di Cavour	BP		
24/11/2021	Via Castello	BP		
24/11/2021	Via Centrale	BP		
24/11/2021	Via Monteoliveto	BP		
24/11/2021	Via Nuova	BP		
24/11/2021	Via Pendino	BP		
24/11/2021	Via Roma	BP		
24/11/2021	Vico I Cavour	BP		
24/11/2021	Vico V Roma	BP		

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°3 - RAPPORTO DISPERSIONE

Data Loc.	Via	Codice dispersione	Esito	Concentrazione Massima	Classe Dispersione	N° Documento

Servizio Ispezione Reti Gas

Azienda committente: METAEDIL SRL	Data esecuzione: 24/11/2021
Impianto di distribuzione: Petina	Tipo di gas distribuito: GN
Area territoriale: Petina - Petina	Condizioni terreno: ASCIUTTO
Numero dispersioni rilevate: 0	Condizioni meteo: Sereno
Operatore: MOTTOLA CARLO	Vento: Assente

Strumenti utilizzati per la ricerca	Modello	Matricola	Scad.taratura
	LGP 800	102 01 000113	31/12/2021
A piedi con sonda aspirante a tappeto	Ex-Tec HS 680	06401007047	31/12/2021

TRAGITTI ASSOCIATI AL RAPPORTO

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
			pedonale		BP
			veicolare		BP
	Corso Umberto I		pedonale		BP
	Corso Umberto I		veicolare		BP
	Largo Olmo		veicolare		BP
	Piazza Umberto I		veicolare		BP
	Piazza Umberto I		veicolare		MP
	SP125		veicolare		BP
	SP247		veicolare		MP
	Via Camillo Benso Conte di Ca		pedonale		BP
	Via Camillo Benso Conte di Ca		veicolare		BP
	Via Castello		pedonale		BP
	Via Centrale		pedonale		BP
	Via Dante		veicolare		BP
	Via Franco Mansi		veicolare		BP
	Via Monteoliveto		pedonale		BP
	Via Monteoliveto		veicolare		BP
	Via Nuova		pedonale		BP
	Via Nuova		veicolare		BP
	Via Nuova/Strada Provinciale		veicolare		BP
	Via Pendino		pedonale		BP
	Via Petina Polla		veicolare		BP
	Via Roma		pedonale		BP
	Via Roma		veicolare		BP
	Vico I Cavour		pedonale		BP
	Vico V Roma		pedonale		BP

Rete ispezionata:

Veicolare	6.287 m
Pedonale	913 m
TOTALE ISPEZIONATO	7.200 m