



SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA:
P.zza Sebastiano Vetrano, 6
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823340714
Fax. 0823342357
E-mail: info@agservicesrl.it
URL: www.agservicesrl.it

Servizio Ispezione Reti Gas

Codice impianto: SMichele di Serino

Tipo di gas distribuito: GN

Impianto: SMichele di Serino

Condizioni meteorologiche: Sereno

Comune: SMichele di Serino

Data inizio lavori: 18/11/2022

Data fine lavori: 21/11/2022

Ispezione rete gas automezzo attrezzato

Rete Alta/Media Pressione verificata: 26.091 m

Rete Bassa Pressione verificata: 0 m

Totale Rete verificata con automezzo: 26.091 m

Allegato 1

Ispezione rete gas mezzi pedonali

Rete Alta/Media Pressione verificata: 0 m

Rete Bassa Pressione verificata: 0 m

Totale Rete verificata con mezzi pedonali: 0 m

Allegato 2

Totale segnali localizzati: 0

Allegato 3

Strumenti utilizzati per la ricerca:

Autoveicolo attrezzato: LGP 800 - s/n 102 01 000113

Tecnico che ha svolto l'attività: MOTTOLA CARLO

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
18/11/2022		MP		
18/11/2022	Piazza Giuseppe Verdi	MP		
18/11/2022	Piazza R. Perrottelli	MP		
18/11/2022	Piazzetta Giuseppe Verdi	MP		
18/11/2022	Scuola Media	MP		
18/11/2022	SP109	MP		
18/11/2022	Via Campo	MP		
18/11/2022	Via Campo Santa Maria	MP		
18/11/2022	Via Cremona	MP		
18/11/2022	Via del Sabato	MP		
18/11/2022	Via Fiume Sabato	MP		
18/11/2022	Via Largo Mercato	MP		
18/11/2022	Via Mezzogiorno	MP		
18/11/2022	Via San Giuseppe Moscati	MP		
18/11/2022	Via Serroni	MP		
18/11/2022	Via Stella	MP		
21/11/2022		MP		
21/11/2022	Contrada de Mattia	MP		
21/11/2022	Largo Madonna delle Grazie	MP		
21/11/2022	Piazza Alessandro Manzoni	MP		
21/11/2022	Piazza Don Pasquale Lamberti	MP		
21/11/2022	Strada Provinciale San Michele di Sedrina-Ce	MP		
21/11/2022	Traversa I via Gaudi	MP		
21/11/2022	Via Augello	MP		
21/11/2022	Via Campo Santa Maria	MP		
21/11/2022	Via Capozze	MP		
21/11/2022	Via Cerreto	MP		
21/11/2022	Via Cerreto/Via Cupalonga	MP		
21/11/2022	Via Corticelle	MP		
21/11/2022	Via Cremona	MP		
21/11/2022	Via Cupa di Lella	MP		
21/11/2022	Via Felettelle	MP		
21/11/2022	Via Felloniche	MP		
21/11/2022	Via Gaudi	MP		
21/11/2022	Via Giuseppe Garibaldi	MP		
21/11/2022	Via Giuseppe Mazzini	MP		
21/11/2022	Via Lungo Sabato	MP		
21/11/2022	Via Roma	MP		
21/11/2022	Via Santa Candida Optali	MP		
21/11/2022	Via Serroni	MP		
21/11/2022	Via Taverna Ferriera	MP		
21/11/2022	Via Viaticale	MP		
21/11/2022	Via Zappelle	MP		

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°3 - RAPPORTO DISPERSIONE

Data Loc.	Via	Codice dispersione	Esito	Concentrazione Massima	Classe Dispersione	N° Documento

Servizio Ispezione Reti Gas

Azienda committente: METEDIL SRL	Data esecuzione: 18/11/2022
Impianto di distribuzione: SMichele di Serino	Tipo di gas distribuito: GN
Area territoriale: SMichele di Serino - SMichele di Serino	Condizioni terreno: Asciutto
Numero dispersioni rilevate: 0	Condizioni meteo: Sereno
Operatore: MOTTOLA CARLO	Vento: Assente

Strumenti utilizzati per la ricerca	Modello	Matricola	Scad.taratura
	LGP 800	102 01 000113	31/12/2022

TRAGITTI ASSOCIATI AL RAPPORTO

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
San Michele di Serino			veicolare		MP
San Michele di Serino	Contrada de Mattia		veicolare		MP
San Michele di Serino	Largo Madonna delle Grazie		veicolare		MP
San Michele di Serino	Piazza Alessandro Manzoni		veicolare		MP
San Michele di Serino	Piazza Don Pasquale Lamberti		veicolare		MP
San Michele di Serino	Piazza Giuseppe Verdi		veicolare		MP
San Michele di Serino	Piazza R. Perrottelli		veicolare		MP
San Michele di Serino	Piazzetta Giuseppe Verdi		veicolare		MP
San Michele di Serino	Scuola Media		veicolare		MP
San Michele di Serino	SP109		veicolare		MP
San Michele di Serino	Strada Provinciale San Michel		veicolare		MP
San Michele di Serino	Traversa I via Gaudi		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Augello		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Campo		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Campo Santa Maria		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Capozze		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Cerreto		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Cerreto/Via Cupalonga		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Corticelle		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Cremona		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Cupa di Lella		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via del Sabato		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Felettelle		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Felloniche		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Fiume Sabato		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Gaudi		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Giuseppe Garibaldi		veicolare		MP

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
San Michele di Serino	Via Giuseppe Mazzini		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Largo Mercato		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Lungo Sabato		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Mezzogiorno		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Roma		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via San Giuseppe Moscati		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Santa Candida Optali		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Serroni		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Stella		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Taverna Ferriera		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Viaticale		veicolare		MP
San Michele di Serino	Via Zappelle		veicolare		MP

Rete ispezionata:

Veicolare	26.091 m
Pedonale	0 m
TOTALE ISPEZIONATO	26.091 m

Firma operatore

