



SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA:
P.zza Sebastiano Vetrano, 6
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823340714
Fax. 0823342357
E-mail: info@agservicesrl.it
URL: www.agservicesrl.it

Servizio Ispezione Reti Gas

Codice impianto: Santo Stefano del Sole	Tipo di gas distribuito: GN
Impianto: Santo Stefano del Sole	Condizioni meteorologiche: Sereno
Comune: Santo Stefano del Sole	
Data inizio lavori: 21/11/2022	Data fine lavori: 21/11/2022
<u>Ispezione rete gas automezzo attrezzato</u> Rete Alta/Media Pressione verificata: 12.739 m Rete Bassa Pressione verificata: 0 m Totale Rete verificata con automezzo: 12.739 m	Allegato 1
<u>Ispezione rete gas mezzi pedonali</u> Rete Alta/Media Pressione verificata: 382 m Rete Bassa Pressione verificata: 0 m Totale Rete verificata con mezzi pedonali: 382 m	Allegato 2
Totale segnali localizzati: 0	Allegato 3
Strumenti utilizzati per la ricerca: Autoveicolo attrezzato: LGP 800 - s/n 102 01 000113 Strumento portatile: Ex-Tec HS 680 - s/n 06401007047	
Tecnico che ha svolto l'attività: MOTTOLA CARLO	

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
21/11/2022		MP		
21/11/2022	23 novembre	MP		
21/11/2022	Boscarise	MP		
21/11/2022	Calcara	MP		
21/11/2022	Carpinello	MP		
21/11/2022	Carrese	MP		
21/11/2022	Casa Nigro	MP		
21/11/2022	Casa Petretta	MP		
21/11/2022	Casale	MP		
21/11/2022	Casino	MP		
21/11/2022	Colacurcio	MP		
21/11/2022	dei Ciliegi	MP		
21/11/2022	dell'Amicizia	MP		
21/11/2022	Fiume Sabato	MP		
21/11/2022	Fontana Capocasale	MP		
21/11/2022	Giardino	MP		
21/11/2022	Macchie	MP		
21/11/2022	Macchie traversa I	MP		
21/11/2022	Macchie traversa II	MP		
21/11/2022	Molito	MP		
21/11/2022	Pastenata	MP		
21/11/2022	Picariello	MP		
21/11/2022	Prima Toppolo	MP		
21/11/2022	San Pietro	MP		
21/11/2022	SP109	MP		
21/11/2022	SP17	MP		
21/11/2022	SP35	MP		
21/11/2022	SP5	MP		
21/11/2022	Vicolo Forno	MP		
21/11/2022	Vito Vingo	MP		

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
21/11/2022	Calcara	MP		
21/11/2022	Casa Petretta	MP		
21/11/2022	Fontana Capocasale	MP		
21/11/2022	Vicolo Costa	MP		
21/11/2022	Vicolo Vito Vingo	MP		

Servizio Ispezione Reti Gas

Allegato n°3 - RAPPORTO DISPERSIONE

Data Loc.	Via	Codice dispersione	Esito	Concentrazione Massima	Classe Dispersione	N° Documento

Servizio Ispezione Reti Gas

Azienda committente: METEDIL SRL	Data esecuzione: 21/11/2022
Impianto di distribuzione: Santo Stefano del Sole	Tipo di gas distribuito: GN
Area territoriale: Santo Stefano del Sole - Santo Stefano del Sole	Condizioni terreno: Asciutto
Numero dispersioni rilevate: 0	Condizioni meteo: Sereno
Operatore: MOTTOLA CARLO	Vento: Assente

Strumenti utilizzati per la ricerca	Modello	Matricola	Scad.taratura
	LGP 800	102 01 000113	31/12/2022
A piedi con sonda aspirante a tappeto	Ex-Tec HS 680	06401007047	31/12/2022

TRAGITTI ASSOCIATI AL RAPPORTO

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
			veicolare		MP
	23 novembre		veicolare		MP
	Boscarise		veicolare		MP
	Calcara		pedonale		MP
	Calcara		veicolare		MP
	Carpinello		veicolare		MP
	Carrese		veicolare		MP
	Casa Nigro		veicolare		MP
	Casa Petretta		pedonale		MP
	Casa Petretta		veicolare		MP
	Casale		veicolare		MP
	Casino		veicolare		MP
	Colacurcio		veicolare		MP
	dei Ciliegi		veicolare		MP
	dell'Amicizia		veicolare		MP
	Fiume Sabato		veicolare		MP
	Fontana Capocasale		pedonale		MP
	Fontana Capocasale		veicolare		MP
	Giardino		veicolare		MP
	Macchie		veicolare		MP
	Macchie traversa I		veicolare		MP
	Macchie traversa II		veicolare		MP
	Molito		veicolare		MP
	Pastenata		veicolare		MP
	Picariello		veicolare		MP

