



SEDE LEGALE  
SEDE AMMINISTRATIVA:  
P.zza Sebastiano Vetrano, 6  
81100 CASERTA (CE)  
Tel. 0823340714  
Fax. 0823342357  
E-mail: info@agservicesrl.it  
URL: www.agservicesrl.it

## Servizio Ispezione Reti Gas

<b>Codice impianto:</b> Serino	Tipo di gas distribuito: GN
<b>Impianto:</b> Serino	Condizioni meteorologiche: Sereno
<b>Comune:</b> Serino	

  

Data inizio lavori: 17/11/2022	Data fine lavori: 17/11/2022
--------------------------------	------------------------------

  

<u>Ispezione rete gas automezzo attrezzato</u>	Allegato 1
Rete Alta/Media Pressione verificata: 34.315 m	
Rete Bassa Pressione verificata: 0 m	
Totale Rete verificata con automezzo: 34.315 m	

  

<u>Ispezione rete gas mezzi pedonali</u>	Allegato 2
Rete Alta/Media Pressione verificata: 489 m	
Rete Bassa Pressione verificata: 0 m	
Totale Rete verificata con mezzi pedonali: 489 m	

  

Totale segnali localizzati: 0	Allegato 3
-------------------------------	------------

  

Strumenti utilizzati per la ricerca:	
Autoveicolo attrezzato:	LGP 800 - s/n 102 01 000113
Strumento portatile:	Ex-Tec HS 680 - s/n 06401007047

  

Tecnico che ha svolto l'attività:	MOTTOLA CARLO
-----------------------------------	---------------

## Servizio Ispezione Reti Gas

### Allegato n°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
17/11/2022		MP		
17/11/2022	Contrada Campovelli	MP		
17/11/2022	Contrada Libertà	MP		
17/11/2022	E841	MP		
17/11/2022	SP109	MP		
17/11/2022	SP137	MP		
17/11/2022	SP5	MP		
17/11/2022	SP74	MP		
17/11/2022	Traversa I via Sala-Fontanella	MP		
17/11/2022	Via Belvedere Annunziate	MP		
17/11/2022	Via Buonomini	MP		
17/11/2022	Via Convento	MP		
17/11/2022	Via Donnico	MP		
17/11/2022	Via Ferrari Satrano	MP		
17/11/2022	Via G. Greco	MP		
17/11/2022	Via Guanni	MP		
17/11/2022	Via Guglielmo Marconi	MP		
17/11/2022	Via Lauri	MP		
17/11/2022	Via Murane	MP		
17/11/2022	Via P. Iannelli	MP		
17/11/2022	Via Paolo de Vivo	MP		
17/11/2022	Via Pescarole	MP		
17/11/2022	Via Piedicupa	MP		
17/11/2022	Via Pozzo	MP		
17/11/2022	Via Puzzaco Campovelli	MP		
17/11/2022	Via Raffaele Rocco I Traversa	MP		
17/11/2022	Via Raffaele Rocco III Traversa	MP		
17/11/2022	Via Raffaello de Feo	MP		
17/11/2022	Via Roma	MP		
17/11/2022	Via Sala-Fontanelle	MP		
17/11/2022	Via Salvatore Pescatori	MP		
17/11/2022	Via San Biagio Grimaldi	MP		
17/11/2022	Via San Francesco	MP		
17/11/2022	Via San Giacomo	MP		
17/11/2022	Via San Giovanni	MP		
17/11/2022	Via Strada	MP		
17/11/2022	Via Torre	MP		
17/11/2022	Vicolo I Guanni	MP		
17/11/2022	Vicolo I San Biagio	MP		
17/11/2022	Vicolo I San Giacomo	MP		
17/11/2022	Vicolo I Strada	MP		
17/11/2022	Vicolo II San Biagio	MP		
17/11/2022	Vicolo Quattrocchi	MP		
17/11/2022	Vicolo Scaramozza	MP		

## Servizio Ispezione Reti Gas

### Allegato n°2 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON MEZZI PEDONALI

Data	Via/Piazza	Pressione	Materiale	Codice dispersione
17/11/2022		MP		
17/11/2022	SP5	MP		
17/11/2022	Via Guanni	MP		
17/11/2022	Via P. Iannelli	MP		
17/11/2022	Vicolo Il Strada	MP		

## Servizio Ispezione Reti Gas

### Allegato n°3 - RAPPORTO DISPERSIONE

Data Loc.	Via	Codice dispersione	Esito	Concentrazione Massima	Classe Dispersione	N° Documento

## Servizio Ispezione Reti Gas

Azienda committente: METEDIL SRL	Data esecuzione: 17/11/2022
<b>Impianto di distribuzione: Serino</b>	Tipo di gas distribuito: GN
Area territoriale: Serino - Serino	Condizioni terreno: Asciutto
Numero dispersioni rilevate: 0	Condizioni meteo: Sereno
Operatore: MOTTOLA CARLO	Vento: Assente

Strumenti utilizzati per la ricerca	Modello	Matricola	Scad.taratura
	LGP 800	102 01 000113	31/12/2022
A piedi con sonda aspirante a tappeto	Ex-Tec HS 680	06401007047	31/12/2022

### TRAGITTI ASSOCIATI AL RAPPORTO

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
Serino			pedonale		MP
Serino			veicolare		MP
Serino	Contrada Campovelli		veicolare		MP
Serino	Contrada Libertà		veicolare		MP
Serino	E841		veicolare		MP
Serino	SP109		veicolare		MP
Serino	SP137		veicolare		MP
Serino	SP5		pedonale		MP
Serino	SP5		veicolare		MP
Serino	SP74		veicolare		MP
Serino	Traversa I via Sala-Fontanella		veicolare		MP
Serino	Via Belvedere Annunziate		veicolare		MP
Serino	Via Buonomini		veicolare		MP
Serino	Via Convento		veicolare		MP
Serino	Via Donnico		veicolare		MP
Serino	Via Ferrari Satrano		veicolare		MP
Serino	Via G. Greco		veicolare		MP
Serino	Via Guanni		pedonale		MP
Serino	Via Guanni		veicolare		MP
Serino	Via Guglielmo Marconi		veicolare		MP
Serino	Via Lauri		veicolare		MP
Serino	Via Murane		veicolare		MP
Serino	Via P. Iannelli		pedonale		MP
Serino	Via P. Iannelli		veicolare		MP
Serino	Via Paolo de Vivo		veicolare		MP
Serino	Via Pescarole		veicolare		MP

Comune	Via/Borgo/Piazza	Materiale	Tipo isp.	Codice dispersione	Press.
Serino	Via Piedicupa		veicolare		MP
Serino	Via Pozzo		veicolare		MP
Serino	Via Puzzaco Campovelli		veicolare		MP
Serino	Via Raffaele Rocco I Traversa		veicolare		MP
Serino	Via Raffaele Rocco III Travers		veicolare		MP
Serino	Via Raffaello de Feo		veicolare		MP
Serino	Via Roma		veicolare		MP
Serino	Via Sala-Fontanelle		veicolare		MP
Serino	Via Salvatore Pescatori		veicolare		MP
Serino	Via San Biagio Grimaldi		veicolare		MP
Serino	Via San Francesco		veicolare		MP
Serino	Via San Giacomo		veicolare		MP
Serino	Via San Giovanni		veicolare		MP
Serino	Via Strada		veicolare		MP
Serino	Via Torre		veicolare		MP
Serino	Vicolo I Guanni		veicolare		MP
Serino	Vicolo I San Biagio		veicolare		MP
Serino	Vicolo I San Giacomo		veicolare		MP
Serino	Vicolo I Strada		veicolare		MP
Serino	Vicolo II San Biagio		veicolare		MP
Serino	Vicolo II Strada		pedonale		MP
Serino	Vicolo Quattrocchi		veicolare		MP
Serino	Vicolo Scaramozza		veicolare		MP

**Rete ispezionata:**

Veicolare	34.315 m
Pedonale	489 m
TOTALE ISPEZIONATO	34.804 m

Firma operatore

*Mettola Carlo*