

Azienda: CPL Concordia

**Zona:** Chiusano di San Domenico

**Data Ispezione:** 03/08/2023 - 03/08/2023

Servizio ispezione reti gas

Pagina 1 di 2

Strumento Veicolo:Huberg IR SSG 110 19955.19Condizioni del Terreno:AsciuttoScadenza Taratura:11/09/2023Vento:NessunoStrumento Portatile:Huberg Metrex2 40058.19Tipologia Gas:Metano

Scadenza Taratura: 01/2024

Operatori: Triolo Marco

**Impianto:** 113754-Chiusano\_S.\_D.

Numero di dispersioni rilevate: 0

## STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Chiusano di San Domenico	Arco	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Carcere	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Carpino	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Carpino	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Codrazzo	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Contrada Acqualemma	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Dogana	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Dogana	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Forno	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	G. Carducci	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	G. Carducci	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	G. Carduci	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	G. Carduci	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	G. Marconi	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	G. Marconi	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Orto Cirillo	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Orto Cirillo	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Orto Faella	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Orto Faella	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Pantaniello	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Piedicastello	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Piedicastello	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	Pozzodonico	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Roma	POLIETILE	Veicolare		MP



Azienda: CPL Concordia

Zona: Chiusano di San Domenico

**Data ispezione:** 03/08/2023 - 03/08/2023

## Servizio ispezione reti gas

Pagina 2 di 2

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Chiusano di San Domenico	S. Domenico	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	S. Vincenzo	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	SP39	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	SP39	POLIETILE	Pedonale		MP
Chiusano di San Domenico	SP88	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Toppolillo	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Vico Cataldo	POLIETILE	Veicolare		MP
Chiusano di San Domenico	Vico Cataldo	POLIETILE	Pedonale		MP
				Veicolare	8.149 m
		Chiusano di San Domenico		Pedonale	480 <b>m</b>
				Totale	8.629 <b>m</b>
Totale Rete Ispezionata:		Bassa pressione	0 <b>m</b>	Veicolare	8.149 m
	•	Media pressione	8.629 <b>m</b>	Pedonale	480 <b>m</b>
		Alta pressione	0 <b>m</b>	Totale	8.629 <b>m</b>

