

Azienda: CPL Concordia

Zona: Salza Irpina

Data Ispezione: 02/08/2023 - 02/08/2023

Servizio
ispezione reti gas

Pagina 1 di 2

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 11/09/2023

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Huberg Metrex2 40058.19

Tipologia Gas: Metano

Scadenza Taratura: 01/2024

Operatori: Triolo Marco

Impianto: 113754-Salza_Irpina

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Salza Irpina	Banda di Luccaro	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Banda di Luccaro	POLIETILE	Pedonale		MP
Salza Irpina	Celza	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Celza	POLIETILE	Pedonale		MP
Salza Irpina	Cittadella	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Cittadella	POLIETILE	Pedonale		MP
Salza Irpina	Contrada Cupazzi	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	F. Manfra	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Località Campetella	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	P. Vegliante	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Roma	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Roma	POLIETILE	Pedonale		MP
Salza Irpina	S. Francesco	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	S. Francesco	POLIETILE	Pedonale		MP
Salza Irpina	SP105	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	SP16	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	SP181	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Strada Comunale Cimitero	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Tufiello	POLIETILE	Veicolare		MP
Salza Irpina	Vignole	POLIETILE	Veicolare		MP

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
				Veicolare	4.030 m
			Salza Irpina	Pedonale	637 m
				Totale	4.667 m
Totale Rete Ispezionata:		Bassa pressione	0 m	Veicolare	4.030 m
		Media pressione	4.667 m	Pedonale	637 m
		Alta pressione	0 m	Totale	4.667 m

Firma Operatore

Mario Trido